

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O D P anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taluca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7025-42	FECHA:	04 de Octubre de 2,024



Foto7: Sustrucción de lamina troquelada aluzinc



Foto 8: Mantenimiento a estructura de metal



Foto 9: Mantenimiento a estructura de puerta




Foto 10: Sustrucción de Chapa



Foto11: Sustrucción de puerta de servicio sanitario



Foto 12: Sustrucción de puerta de metal para aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Norma López López</i> Firma y sello del Presidente de la Comunidad	<i>[Firma]</i> Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O D P anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taluca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7025-42	FECHA:	04 de Octubre de 2,024



Foto 13: Reparación de piso del escenario



Foto 14: Mantenimiento de porton de metal



Foto 15: Sustitución de azulejo de cocina.



Foto 16: Reparación de piso granito, en el area de cocina




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el espacio de hojas.

Norma Lopez Lopez

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O D P anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taluca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7025-42	FECHA:	04 de Octubre de 2,024



Foto 1: Sustrución de piso Granito en aulas



Foto 2: Sustrución de canal de metal



Foto 3: Reparación de cuneta de concreto, repello de paredes.



Foto 4: Reparación de piso granito, en el area de cocina



Foto 5: Sustrución de azulejo en baños



Foto 6: Sustrución de muro perimetral malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Norma Lopez Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

