

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0002-45	FECHA:	6/12/2024



Foto1: Estufa rural culminada



Foto 2: Puertas de metal de cada clase instaladas



Foto 3: Puertas de servicios sanitarios instalados



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores aplicada




Foto 5: El depósito de agua instalado



Foto 6: Baños con accesorios de tanque de agua y reconección de agua potable para tanque instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0002-45	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: La tubería del agua potable instalada




Foto 2: Las láminas del techo con mantenimiento aplicado



Foto 3: Estructura de soporte con mantenimiento aplicado



Foto 4: Vidrios instalados




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la CDF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

