

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS MALDONADOS, ALDEA CHIAQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0020-43	FECHA:	27/12/2024



Foto 1: Cubierta de lámina instalada



Foto 2: Estructura de soporte instalada



Foto 3: Puertas de sanitarios, aulas y portón instalado



Foto 4: Canal de tubo PVC instalado



Foto 5: Fosa séptica y sanitarios terminados



Foto 6: Muro perimetral terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma VA

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Chique



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS MALDONADOS, ALDEA CHIAQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0020-43	FECHA:	27/12/2024



Foto 1: Depósitos de agua instalados



Foto 2: Pintura en centro educativo aplicada




Foto 3: Reparación de cocina culminada



Foto 4: Reparación de cocina culminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Vilma VA</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

