

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, Aldea La Cal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0025-43	FECHA:	8/08/2024



Foto1 1: Cubierta y estructura de soporte instalada y terminada



Foto 2: Puertas, Ventanas mantenimiento completo y las nuevas instaladas



Foto 3: Aplicación de pintura terminada



Foto 4: Sanitarios nuevos e instalados y terminados



Foto 5: Sistema eléctrico instalado y terminado



Foto 6: Estufas rurales instaladas y terminadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, Aldea La Cal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0025-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 7: Pilas instaladas



Foto 8: Mejoramiento pared cocina terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---