

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO BELÉN, ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0027-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina detereorada



Foto 2: Estructura de techo en mal estado



Foto 3: Puerta de aulas y cocina en mal estado



Foto 4: Puetas de servicios sanitarios detereoradas




Foto 5: Ventanas detereoradas y vidrios quebrados



Foto 6: Piso detereorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO BELÉN, ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0027-43	FECHA:	17/09/2024




Foto1: Inodoros deteiorados




Foto 2: Paredes de sanitarios en mal estado y rústicas



Foto 3: Losa de patio deteiorada



Foto 4: Depósito de agua sin tapadera y base de concreto en mal estado





Foto 5: Estufa rural y muebles de concreto rústicos



Foto 6: Paredes de cocicna rústicas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---