

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO BELÉN, ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0027-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Realizando cambio de cubierta de lámina




Foto 2: Realizando mantenimiento a estructura de techo



Foto 3: Realizando mantenimiento a puertas de aulas y cocina



Foto 4: Realizando cambio de puertas de servicios sanitarios



Foto 5: Realizando mantenimiento a ventanas y cambio de vidrios



Foto 6: Realizando cambio de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO BELÉN, ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0027-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Instalando inodoros



Foto 2: Colocando azulejo a paredes de sanitarios



Foto 3: Realizando Losa de patio



Foto 4: Instalando tapadera de depósito y trabajando base de concreto en mal estado



Foto 5: Instalación de azulejo en estufa rural y muebles de concreto rústicos




Foto 6: Aplicando repello a paredes de cocina rústicas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---

