

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO BELÉN, ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0027-43	FECHA:	18/12/2024




Foto1: Cubierta de lámina instalada



Foto 2: Estructura de techo con aplicación de mantenimiento



Foto 3: Puerta de aulas y cocina con mantenimiento aplicado



Foto 4: Puertas de servicios sanitarios instaladas



Foto 5: Ventanas con aplicación de mantenimiento y vidrios instalados



Foto 6: Piso granito instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia
Aldea Cácum, Huehuetenango



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Nuevo Belén, Aldea Cácum, Huehuetenango



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO BELÉN, ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0027-43	FECHA:	18/12/2024



Foto 1: Inodoros instalados



Foto 2: Paredes de sanitarios con protección de azulejo instalado



Foto 3: Losa de patio deteriorada



Foto 4: Depósito de agua con tapadera instalada y base de concreto reparada



Foto 5: Estufa rural y muebles de concreto con azulejo instalado



Foto 6: Paredes de cocina repelladas y pintadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---