

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE SANTA CRUZ, CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CANCÁBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0029-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina en mal estado



Foto 2: Estructura de soporte de metal deteriorada



Foto 3: Chapa dañada



Foto 4: Canales en mal estado




Foto 5: Pintura deteriorada



Foto 6: Kit de sanitarios dañados y pasadores de puertan en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE SANTA CRUZ, CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CENCÁBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0029-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Malla en mal estado, block y columnas deteriorados



Foto 2: Lámparas LED quemadas



Foto 3: Torta de cemento en mal estado



Foto 4: Plancha de cocina y pila en mal estado



Foto 5: Cocina inadecuada para manipulación, elaboración y cocción de alimentos

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---