

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PERICÓN, ALDEA QUIAQUIZUYAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0052-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina y estructura de soporte detereorada en baños



Foto 2: Portón de metal detereorado



Foto 3: Puertas en mal estado



Foto 4: Estructura de ventanas de metal en mal estado y vidrios quebrados




Foto 5: Ventanas expuestas falta de seguridad sin balcón



Foto 6: Piso de cemento liquido en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PERICÓN, ALDEA QUIAQUIZUYAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0052-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Canales de metal deteriorados



Foto 2: Pintura deteriorada en todo el centro educativo



Foto 3: Pintura deteriorada en todo el centro educativo



Foto 4: Muro perimetral deteriorado existe inseguridad para alumnos ya que a la par del centro educativo existe carretera pública transitada




Foto 5: Muro perimetral deteriorado existe inseguridad para alumnos ya que a la par del centro educativo existe carretera pública transitada




Foto 6: Depósito de agua deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

