

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒ X

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FRANCISCO MARROQUÍN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0176-43	FECHA:	15 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: Plancha en mal estado



Foto 2: Pila en malas condiciones



Foto 3: Puertas deterioradas



Foto 4: Cocina con piso de concreto en mal estado



Foto 5: Piso de concreto en baños en mal estado



Foto 6: Inodoro inservible

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filomena López
Filomena Natividad López Reyes de ~~Escuela~~ ~~Marroquín~~
Firma y sello del Presidente de la OPF



Geraldine Anahí Samayoa
Geraldine Anahí Samayoa Cano de Aguilar
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FRANCISCO MARROQUÍN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0176-43	FECHA:	15 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 7: Abastecimiento de agua deficiente



Foto 8: Vidrios deteriorados e incompletos



Foto 9: Aulas con piso de concreto deteriorado



Foto 10: Patio con piso de concreto en malas condiciones



Foto 11: Muro perimetral arruinado



Foto 12: Portón dañado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Filomena Natividad López Reyes de Esteban

Firma y sello del Presidente de la OPF



Geraldine Anahí Samayoa Cano de Aguilar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

