

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FRANCISCO MARROQUÍN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0176-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto1: Plancha en mal estado, sustituyéndose por una nueva.



Foto 2: En proceso de instalación de pila nueva.



Foto 3: Reparación y adaptación de puerta.



Foto 4: Colocación de piso de granito en módulo de cocina.



Foto 5: Piso de granito en módulo de baños en proceso de instalación.




Foto 6: Inodoro inservible removido para colocar inodoro nuevo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FRANCISCO MARROQUÍN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0176-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: Abastecimiento de agua deficiente, en proceso de construcción de bases para Rotoplas para captación de agua pluvial.



Foto 8: Vidrios deteriorados e incompletos en proceso de sustitución por vidrios nuevos.




Foto 9: Proceso de colocación de piso de granito en módulo de aulas.



Foto 10: Proceso de colocación de piso de granito en patio.



Foto 11: Muro perimetral en proceso, construcción de columnas e instalación de malla nueva en tramos deteriorados.




Foto 12: Portón nuevo en proceso de instalación en entrada al establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filomena López

Filomena Natividad López Reyes de Esteban
Firma y sello del Presidente de la OPE



Geraldine Anany Samayoa

Geraldine Anany Samayoa Cand de Aguilar
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FRANCISCO MARROQUÍN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0176-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13: Puertas deteriorada retirara para instalación de puerta nueva en aula 1.



Foto 14: Puertas deteriorada retirara para instalación de puerta nueva en aula 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Filomena Natividad López Reyes de Esteban Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Geraldine Anahí Samayoa Cano de Aguilar Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

