

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUICICÁN, ALDEA MALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03- 0181-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Cubierta de lámina concluida



Foto 2: Estructura de soporte tipo joists con mantenimiento



Foto 3: Pintura en todo el centro educativo




Foto 4: Accesorio nuevo de depósito de agua



Foto 5: Malla y tubo HG de muro perimetral reparados




Foto 6: Accesorios nuevos de los servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR


☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUICICÁN, ALDEA MALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03- 0181-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Estructura de metal galvanizada instalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

