

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEPÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0186-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Cambiando cubierta de lámina deteriorada



Foto 2: Cambiando estructura de soporte de madera por metal galvanizado



Foto 3: Instalando puertas en aula y en cocina



Foto 4: Instalando ventanas en cocina




Foto 5: Instalando balcón y vidrios en ventana de dirección



Foto 6: Realizando lijado y aplicación de pintura en balcones de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEPÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0186-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Aplicación de pintura de todo el centro educativo



Foto 2: Realizando trabajos en cocina de piso, repello en paredes, esturfa rural, mueble de concreto y pila



Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

