

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEPÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0186-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Cubierta de lámina instalada



Foto 2: Estructura de soporte de metal galvanizado instalada



Foto 3: Puertas en aula y en cocina instaladas



Foto 4: Ventanas en cocina instaladas



Foto 5: Instalando balcón y vidrios en ventana de dirección



Foto 6: Realizando lijado y aplicación de pintura en balcones de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEPÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0186-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Pintura de todo el centro educativo aplicada



Foto 2: Culminados trabajos en cocina: de piso, repello en paredes, estufa rural, mueble de concreto y pila



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

