

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0188-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Cubierta de lámina instalada



Foto 2: Estructura de soporte de metal instalado



Foto 3: Piso granito colocado



Foto 4: Portones reparados y pintados



Foto 5: Plancha de estufa rural colocada



Foto 6: Chimenea de ladrillo terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPEIA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0188-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: estufa rural restaurada



Foto 2: Canales y bajadas de agua pluvial instalados




Foto 3: Mesas de concreto en la cocina terminadas

foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---