

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIEDRAS NEGRAS, ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0198-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Instalado puerta en aula



Foto 2: Dando mantenimiento a puertas de aulas



Foto 3: Dando mantenimiento a puertas de sanitarios en mal estado



Foto 4: Instalando puerta de migitorio



Foto 5: Instalando portón de metal



Foto 6: Instalando ventanas en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvis Ramos

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIEDRAS NEGRAS, ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0198-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Colocando piso en el aula de piso en aula



Foto 2: Colocando canales



Foto 3: Colocando Sanitarios deteriorados y colocando azulejo a paredes dañadas necesitan protección



Foto 4: Instalando sistema eléctrico de todo el centro educativo deteriorado, lámparas no funcionan



Foto 5: Instalando sistema eléctrico de todo el centro educativo deteriorado, lámparas no funcionan

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elber Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

