

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOJOCHÁN, ALDEA PÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0199-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: Cubierta de lámina instalada



Foto 2: Estructura de techo instalada



Foto 3: Puertas de sanitarios y sanitarios instalados



Foto 4: Piso granito instalado



Foto 5: Azulejo en paredes de baño instalado



Foto 6: Lámparas led instaladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Púcal



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TOJOCHÁN, ALDEA PÚCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0199-43	FECHA:	16/12/2024



Foto 1: Malla de muro perimetral instalada




Foto 2: Pila instalada



Foto 3: Muro reparado



Foto 4: Ventanas instaladas y aplicación de pintura

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público