



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PLACITA, ALDEA CIENEGUILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-1455-43	FECHA:	29/110/2024



Foto1: Puerta de metal instalada




Foto 2: Ventana de metal instalada




Foto 3: Canal de PVC instalado



Foto 4: Pintura aplicada



Foto 5: Muro perimetral reparado



Foto 6: Sistema eléctrico instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PLACITA, ALDEA CIENEGUILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-1455-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Cisterna de plástico instalada



Foto 8: Estufa mejorada instalada

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:


Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

