

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA MALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-1722-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada dañada.



Foto 2: Reparación de estufa artesanal.



Foto 3: Sustrucción de tazas sanitarias.



Foto 4: Sustrucción de concreto en mal estado.



Foto 5: Sustrucción de muro.



Foto 6: Sustrucción de azulejo en lavamanos multifuncional.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
--



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA MALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-1722-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 7: Pintura de pared de cocina y sanitarios en mal estado



foto 8: Sstitución de puertas de mueble de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público	