

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CÁCUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-5742-42	FECHA:	25/04/2025



Foto1: Ventanas de PVC corredizas para tener una mejor ventilación y balcones de metal instalados



Foto 2: Ventanas de PVC corredizas para tener una mejor ventilación y balcones de metal instalados




Foto 3: Pintura de todo el centro educativo aplicada



Foto 4: Pintura de todo el centro educativo aplicada



Foto 5: Base de rotoplas terminada losa fundida de forma adecuada sobre baños






Foto 6: Base de rotoplas terminada losa fundida de forma adecuada sobre baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

