

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0035-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustrucción de chapas y mantenimiento de puertas en mal estado.



Foto 2: Sustrucción de pintura en interiores y exteriores en malas condiciones.



Foto 3: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque) en mal estado.



Foto 4: Mantenimiento a portones de metal.




Foto 5: Continuación de muro perimetral.



Foto 6: Sustrucción de plafoneras, focos y cableado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0035-43	FECHA:	13/09/2024









Foto7: Sustitución de sisterna de 1700 lt



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	