

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0035-43	FECHA:	10/11/2024



Foto1: Sustrucción de chapas y mantenimiento de puertas en proceso.



Foto 2: Sustrucción de pintura en interiores y exteriores en proceso.



Foto 3: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque) en proceso.



Foto 4: Mantenimiento a portones de metal en proceso.





Foto 5: Continuación de muro perimetral en proceso.




Foto 6: Sustrucción de plafoneras, focos y cableado en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0035-43	FECHA:	10/11/2024



Foto7: Sustitución de depósito de 1700 lt. en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---