

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Astillero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0245-43	FECHA:	28/11/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina por lamina troquelada



Foto 2: Sustrucción de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustrucción de soporte de madera por metal



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg malla galvanizada



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒





DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldca El Astillero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0245-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Cambio de pintura en muros exteriores



Foto 2: Cambio de pintura en muros exteriores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---