

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANCITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0012-43	FECHA:	30/10/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO: MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



FOTO4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



FOTO 5: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO



FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yonely Rebecca M.C.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANCITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0012-43	FECHA:	30/10/2024



FOTO 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




FOTO 8: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yanely Rebeca M.C.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

