

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0312-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Sustitución de canal de pvc con soportes y accesorios.



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio.





Foto 5: Reparación de muro perimetral con block.



Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0312-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Sustitución de canal de pvc con soportes y accesorios.



Foto 2: Sustitucion de inodoror



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio.



Fot 5: Reparación de muro perimetral con block.



Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPA	 Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Aguacate Consejo de Padres de Familia Nentón, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Aguacate Huehuetenango
---	--	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0312-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Sustrucción de canal de pvc con soportes y accesorios.



Foto 2: Sustrucción de inodoror



Foto 3: Mantenimiento a portones de metal.



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 5: Reparación de muro perimetral con block.



Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del presidente de la OPA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---