



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALAMBOJOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0317-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON TUBO HG Y MALLA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE MADERA POR PORTON DE METAL




Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON TUBO HG Y MALLA



Foto 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON TUBO HG Y MALLA




Foto 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON TUBO HG Y MALLA




Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA A PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

