

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOXTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0318-43	FECHA:	12/09/2024



FOTO 1. Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



FOTO 2. Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



FOTO 3. Reparación de malla galvanizada.



FOTO 4. Reparación de malla galvanizada.



FOTO 5. Reparación de cuneta de concreto.



FOTO 6. Reparación de cunet de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anular el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOXTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0318-43	FECHA:	12/09/2024




FOTO 7. Sustitución de focos ahorradores en corredores.



FOTO 8. Sustitución de lámparas en las aulas.




FOTO 9. Reparación de cableado eléctrico.



FOTO 10. Sustitución de accesorios de inodoro.



FOTO 11. Sustitución de tubería lineal principal.



FOTO 12. Sustitución de llaves de chorro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

