

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOXTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-018-43	FECHA:	15/11/2024



FOTO 7. Reparación de muro perimetral de bloques con malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



FOTO 8. Reparación de cuneta.



FOTO 9. Reparación de cableado eléctrico.



FOTO 10. Sustitución de tubería principal.



FOTO 11. Sustitución de tubería lineal principal.



FOTO 12. Sustitución de tubería lineal principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOXTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0318-43	FECHA:	15/11/2024



FOTO 1. Reparación de muro perimetral de block con malla galvanizada soleras intermedias y columnas.



FOTO 2. Reparación de muro perimetral con malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



FOTO 3. Reparación de malla galvanizada.



FOTO 4. Reparación de malla galvanizada.



FOTO 5. Reparación de cuneta de concreto.



FOTO 6. Reparación de cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público