

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | NENTÓN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS PALMAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0321-43               | FECHA:                         | 4/10/2024        |



Foto1: lamina y capote



Foto 2: vista interior del aula con techo roto



Foto 3: vista interior del aula con techo roto




Foto 4: lamina sobre puesta para cubrir agujero



Foto 1: puerta de direccion en mal estado




Foto 2: puertas de sanitario, sin poder cerrar por mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

F. G. G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | NENTÓN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS PALMAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0321-43               | FECHA:                         | 4/10/2024        |



Foto1: portón rustico en la entrada de la escuela, lado izquierdo



Foto 4: portón rustico en la entrada de la escuela, lado derecho



Foto1: ventana con vidrios rotos, vista exterior



Foto2: ventana con vidrios rotos, vista interior



Foto 3: ventana con vidrios rotos, vista exterior



Foto 4: ventana con vidrios rotos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

F. G. G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | NENTÓN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS PALMAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0321-43               | FECHA:                         | 4/10/2024        |



Foto1: inodoro en mal estado, sin tapa y con fuga




Foto 2: inodoro en mal estado



Foto 3: fuga en inodoro



Foto 4: muro perimetral, malla en mal estado



Foto 5: muro perimetral, malla en mal estado



Foto 6: muro perimetral, malla en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

F.G.G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

