

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0321-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: proceso cambio de lamina y capote



Foto 2: proceso cambio de lamina y capote



Foto 3: en el proceso del cambio de portón



Foto 4: en el proceso del cambio de puerta de metal en servicios sanitarios



Foto 5: en el proceso del cambio de puerta de metal en el aula.



Foto 6: en el proceso del cambio de vidrios de ventanas en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

F. G. G.

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0321-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 7: en el proceso de sustitución de balcones de metal



Foto 8: en el proceso sustitución de inodoros



Foto 9: ventana con vidrios rotos, vista exterior



Foto 10: ventana con vidrios rotos, vista interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

F. G. G.

Firma y sello del Presidente del COPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

