

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0321-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: lamina y capote culminado



Foto 2: lamina y capote culminado.



Foto 3: portón culminado de la escuela.




Foto 4: puertas de baños culminados



Foto 5: puerta de aula culminada.



Foto 6: sustitución de vidrios de ventanas culminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

F.G.G.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0321-43	FECHA:	22/11/2024



Foto7: balcones de aulas culminado



Foto 8: instalación de inodoros culminado



Foto9: ventana con vidrios rotos, vista exterior



Foto10: ventana con vidrios rotos, vista interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

F. G. G.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

