

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GRACIAS A DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-4747-42	FECHA:	12/11/2,024



Foto1: El techo de las aulas fue desmontado, luego se pintaron las costaneras para colocar la lámina nueva.



Foto 2: Reparación de cuneta de concreto en mal estado en proceso.



Foto 3: Reparación de banqueta de concreto en proceso.



Foto 4: Pintura de paredes exteriores e interiores de las aulas de la escuela debido al mal estado en que se encuentran.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block, se compró el material necesario y tiró el muro que se encontraba en mal estado para dar inicio con el saneado respectivo.



Foto 6: Remozar el sistema Eléctrico de las aulas en su interior y exterior, se inició con la compra del material para realizar el sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--