

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUTRAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZISA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0008-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: PINTADO DE MURO EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: PINTADO DE MURO EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: CAMBIO DE CANAL DE METAL POR CANAL COLONIAL



Foto 6: CAMBIO DE CANAL DE METAL POR CANAL COLONIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.E.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUTRAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZISA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0008-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: CAMBIO DE PISO DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 2: CAMBIO DE PISO DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 3: CAMBIO DE TECHO DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 4: CAMBIO DE TECHO DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P. 	 Firma y Sello Director Centro 
---	---