

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, Aldea La Cal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0025-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Cubierta de lámina y estructura de soporte en proceso de instalación



Foto 2: Puertas, ventanas dando mantenimiento e instalando nuevas



Foto 3: Proceso de aplicación de pintura



Foto 4: Sanitarios nuevos para instalar





Foto 5: Sistema eléctrico en proceso de instalación



Foto 6: Estufas rurales en proceso de instalación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, Aldea La Cal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0025-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 7: Pilas nuevas para instalar



Foto 8: Proceso de mejoramiento pared cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---