

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, Aldea La Cal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0025-43	FECHA:	8/08/2024



Foto1 1: Cubierta y estructura de soporte instalada y terminada



Foto 2: Puertas, Ventanas mantenimiento completo y las nuevas instaladas



Foto 3: Aplicación de pintura terminada



Foto 4: Sanitarios nuevos e instalados y terminados




Foto 5: Sistema eléctrico instalado y terminado



Foto 6: Estufas rurales instaladas y terminadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Malacatancito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, Aldea La Cal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0025-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 7: Pilas instaladas



Foto 8: Mejoramiento pared cocina terminado



Empty space for additional observations or photos.

Empty space for additional observations or photos.

Empty space for additional observations or photos.

Empty space for additional observations or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la D.F.E.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---