

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Q'antx'abina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Q'antx'abina, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0020-43	FECHA:	04 de octubre de 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de soporte de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de puertas de metal




Foto 4: Sustrucción de piso de granito



Foto 5: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustrucción de mesa de madera por mesa de concreto, forrado de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Alfredo B.B.B.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Q'antx'abina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Q'antx'abina, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0020-43	FECHA:	4 de octubre de 2024



Foto 7 : Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---