

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Q'antx'abina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Q'antx'abina, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0020-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de soporte de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puertas de metal



Foto 4: Sustitución de piso de granito



Foto 5: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de mesa de madera por mesa de concreto, forrado de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo B. B. B.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Q'antx'abina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Q'antx'abina, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0020-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 7 : Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8 Repello en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

