

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Q'antx'abina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Q'antx'abina, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0020-43	FECHA:	6 de diciembre de 2024



Foto 7 : Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto: 8 Repello en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Q'antx'abina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Q'antx'abina, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0020-43	FECHA:	6 de diciembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de soporte de estructura de madera por metal




Foto 3: Sustrucción de puertas de metal



Foto 4: Sustrucción de piso de granito



Foto 5: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustrucción de mesa de madera por mesa de concreto, forrado de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---