

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Huntah, aldea Peb'ilpam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Huntah, aldea Peb'ilpam, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Sustitución de lámina



Foto 5: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 6: Sustitución de estructura de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de la hoja.

Micaela Angelica Delgado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director de Mantenimiento Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Huntah, aldea Peb'ilpam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Huntah, aldea Peb'ilpam, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 7: Pintura de muros



Foto 8: Pintura de muros



Foto 9: Levantamiento de aula



Foto 10: Levantamiento de aula



Foto 11: Sustitución de inodoro



Foto 12: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

Micaela Angelica Delgado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Huntah, aldea Peb'ilpam	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Huntah, aldea Peb'ilpam, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0021-43	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 13: Sustitución de lavamanos



Foto 14: Sustitución de lavamanos



Foto 15: Reparación de sisterna de concreto



Foto 16: Reparación de sisterna de concreto



Foto 17: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 18: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el caserío de las.

Micgela Angelica Delgado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

