

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JM, Dr. Epaminondas Quint	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0409-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: Aplicación de pintura en partes deterioradas.




Foto 2: Aplicación de pintura en partes deterioradas.



Foto 3: Aplicación de pintura en columnas deterioradas



Foto 4: Aplicación de pintura en columnas deterioradas



Foto 5: Sustitución de accesorios de inodoros



Foto 6: Mantenimiento a barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF

Firma y Selo Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JM, Dr. Epaminondas Quintana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0409-43	FECHA:	12/09/2024




Foto 7: Sustitución de focos ahorradores



Foto 8: Sustitución de interruptores simples.



Foto 9: Sustitución de tubería lineal principal



Foto 10: Sustitución de llave de chorro



Foto 11: Sustitución de chapa




Foto 12: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JM, Dr. Epaminondas Quintana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0409-43	FECHA:	12/09/2024




Foto 13: Sustrucción de bomba de agua.



Foto 14: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito en cocina 1.



Foto 15: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito en cocina 2.





Foto 16: Repello en muro deteriorado



Foto 17: Repello en muro deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---