

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JM, Dr. Epaminondas Quintana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0409-43	FECHA:	04/12/2024



Foto1: Aplicación de pintura en partes deterioradas.



Foto 2: Sustitución de accesorio de inodoros.



Foto 3: Mantenimiento de barandas



Foto 4: Sustitución de bomba de agua




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito en cocina



Foto 6:Repello en muro deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR **X**

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JM, Dr. Epaminondas Quintanilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0409-43	FECHA:	04/12/2024



Foto 7: Sustitución de focos ahorradores



Foto 8: Sustitución de interruptores simples.



Foto 9: Sustitución de tubería lineal principal



Foto 10: Sustitución de llave de chorro



Foto 11: Sustitución de chapa



Foto 12: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público