

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José, añdea San Andrés Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0415-43	FECHA:	26 de septiembre de 2024



Reparación de muro perimetral de block



Reparación de muro perimetral de block



Sustitución de portón de metal



Sustitución de portón de metal



Sustitución de portón de metal



Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José, añdea San Andrés Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0415-43	FECHA:	26 de septiembre de 2024



Reparación de piso de torta de concreto




Reparación de piso de torta de concreto




Reparación de piso de torta de concreto



Reparación de piso de torta de concreto




Sustitución de portón de metal



Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



