

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM JM       | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN JOSÉ, ALDEA SAN ANDRÉS HUISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0415-43 | FECHA:                         | 27 de noviembre de 2024                  |



FOTO 1: INICIO DE LA REMODELACION DEL MURO PERIMETRAL



Foto 2: Padres de familia trabajando para la remodelacion del muro perimetral



Foto 3: Sustitución de uno de los portones, entrada lateral



Foto 4: Sustitución de techo de lámina de zinc por lámina troquelada de dos aulas



Foto 5: Sustitución de lámina de cinc por lámina troquelada de dos aulas




Foto 6: Sustitución de porton de metal, entrada formal y sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM JM       | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN JOSÉ, ALDEA SAN ANDRÉS HUISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0415-43 | FECHA:                         | 27 de noviembre de 2024                  |



Foto 7: Inicio del trabajo de sustitución de piso de granito por piso cerámico



Foto 8: Avance de remodelación del muro perimetral



Foto 9: Avance de la sustitución del piso de concreto



Foto 10: Colocación de uno de los portones de metal



Foto 11: Inicio de la sustitución del piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

