

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM JM       | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN JOSÉ, ALDEA SAN ANDRÉS HUISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0415-43 | FECHA:                         | 5 de diciembre de 2024                   |



Foto1: Sustrución de portón de metal entrada principal



Foto 2: Sustrución de portón de metal entrada lateral



Foto 3: Sustrución de portón de metal módulo 2



Foto 4: Sustrución de cubierta de lámina



Foto 5: Sustrución de cubierta de lámina



Foto 6: Sustrución de piso por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Firma]*

