

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CATARINA,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0417-43	FECHA:	25 DE MAYO DE 2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 2: Sustitucion de láminas, por laminas troqueladas.



Foto 3: Reparacion de planchas de concreto de patio.



Foto 4: Sustitucion de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 5: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada y sustitucion de estructuta de metal por metal



Foto 6: sustitucion de lamina, por lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CATARINA,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0417-43	FECHA:	25 DE MAYO DE 2024



Foto 7: Sustitucion de mingitorios



Foto 8: Repello en muros y mejoramiento de acceso a sanitarios



Foto 9: Reparacion de de piso de torta de concreto



Foto 10: Sustitucion de llave de chorro.



Foto 11: Compra de recipiente plastico tipo tinaco.



Foto 12: Repello en muro del perimeter de la cancha de basquet bol.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

