

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJ-BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0420-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 1: Instalación de azulejo en pila de cementode dos lavaderos.



Foto 2: Sustitución de chimenea de concreto.



Foto 3: Reparación de chimenea de ladrillo.



Foto 4: Reparación de muro perimetral con block, malla galvanizada, soleras intermedia y columna de concreto.



Foto 5: Reparación de muro perimetral con block, malla galvanizada, soleras intermedias y columna de concreto.




Foto 6: Reparación de muro perimetral con block, malla galvanizada, soleras intermedias y columna de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJ-BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0420-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 7: Sustrución de lámparas tipo led.



Foto 8: Sustrución de plafoneras.



Foto 9: Sustrución de interruptores dobles.



Foto 10: Sustrución de tablero de flipón.



Foto 11: Sustrución de cableado eléctrico



Foto 12: Sustrución de tubería PVC línea principal de aguas negras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJ-BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0420-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 13: Sustitución de chapa.



Foto 14: Sustitución de accesorios de inodoro.



Foto 15: Mantenimiento a portón de metal.



Foto 16: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 17: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 18: Pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

