

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Lupina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0422-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a puertas de metal de aulas



Foto 2: Mantenimiento a puertas de metal de aulas



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Mantenimiento a portones de metal



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Adalberto H.
Firma y sello del Presidente de la OBF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Lupina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0422-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 7: Muros perimetrales (circulación del edificio escolar)



Foto 8: Muros perimetrales (circulación del edificio escolar)



Foto 9: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 10: Reparación de sistema eléctrico.




Foto 11: Servicio sanitario



Foto 12: Servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Adelaida D.H.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Lupina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13.07-0422-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 13: Reparación de repello en paredes.



Foto 14: Reparación de repello en paredes.



Foto 15: Repellado de paredes de un aula



Foto 16: Repellado de paredes de un aula




Foto 17:



Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<u>Candelara Abila D. H.</u> Firma y sello del Presidente de la OPE	<u>[Firma]</u> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--