

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Lupina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0422-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Mantenimiento a puertas de metal de aulas.



Foto 2: Mantenimiento a puertas de metal de aulas.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Mantenimientos a portones de metal.



Foto 6: Mantenimientos a portones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Adelaida D.H. Firma y sello del Presidente de la ODP 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Lupina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0422-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Muros perimetrales (circulación del edificio escolar)




Foto 8: Muros perimetrales (circulación del edificio escolar)



Foto 9: Reparación de sistema eléctrica.



Foto 10: Reparación de sistema eléctrica.



Foto 11: Servicio sanitario en puertas.



Foto 12: Servicio sanitario en puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Adelaida D. H. Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Lupina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0422-43	FECHA:	22/11/2024




Foto13: Reparación de repello en paredes.



Foto 14: Reparación de repello en paredes.



Foto 15: Repellado de paredes de un aula.



Foto 16: Repellado de paredes de un aula.



Foto 17:



Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Adelaida D. H. Firma y sello del Presidente de la OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LUPINA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA JACALTENANGO HUEHUETENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LUPINA DIRECCIÓN
---	---