



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CHEYÁ, ALDEA SAN MARCOS HUISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0423-43               | FECHA:                         | 22/11/2024                             |



Foto1: Las puertas de las aulas estan en proceso de pintarlas.



Foto 2: Las chapas de las puertas se encuentran en proceso de cambiarlas.



Foto 3: Las ventanas de las aulas estan en proceso de cambiarlas



Foto 4: Los balcones estan en proceso de cambiarlos



Foto 5: La pintura en paredes interiores esta en proceso.



Foto 6: La pintura en paredes exteriores esta en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
|                                                             |  |
| Firma y sello del Presidente de la O.P.F. PADRES DE FAMILIA |  |

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
|                                                 |  |
| Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CHEYÁ, ALDEA SAN MARCOS HUISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0423-43               | FECHA:                         | 22/11/2024                             |



Foto 7: Mantenimiento al portón en proceso.



Foto 8: El techo del portón está en proceso de instalación, para protegerlo de la interperie.



Foto 9: Reparación de repello en paredes exteriores en proceso.



Foto 10: Reparación de repello en paredes interiores en proceso.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

Candelaria Juan V

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

