

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHEYÁ, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0423-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Las puertas de las aulas están totalmente finalizadas.



Foto 2: Las chapas de las puertas están cambiadas en su totalidad.



Foto 3: Las ventanas de las aulas están totalmente cambiadas.



Foto 4: Los balcones están cambiados en su totalidad.



Foto 5: La pintura en paredes interiores está totalmente finalizada.



Foto 6: La pintura en paredes exteriores está totalmente finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Juán V.
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHEYÁ, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0423-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Mantenimiento al portón totalmente finalizado.



Foto 8: El techo del portón esta totalmente instalado para protegerlo de la interperie.



Foto 9: Reparación de repello en paredes exteriores totalmente finalizado.



Foto 10: Reparación de repello en paredes interiores esta totalmente finalizado.

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Juva V

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

